

点検・修理報告書

管理 No. QM-73
発行日： 2020年1月16日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 12 月 20 日		作業時間： Hr
顧客名	みやじ歯科 様	TEL：	
所在地	広島県庄原市東城町川東1134		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 7 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060103	運転回数： 2145 回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
タッチパネルの反応が悪い		
原因		
タッチパネル基盤とタッチパネルに隙間ができ、反応が鈍くなっていた。		
処置、作業内容		
タッチパネル基盤とタッチパネルの位置調整		
タッチパネルの補正		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 田池 義 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/01/16 池	富 '20/01/09 田	安 '20/01/09 田