

点検・修理報告書

管理 No. 20191987
発行日: 2019年10月16日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2019 年 10 月 2 日		作業時間: Hr
顧客名	マツダ株式会社 マツダ病院 様		TEL:
所在地	広島県安芸郡府中町青崎南2-15		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 3 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070130	運転回数: 2878 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	----------------	--------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー87 蒸気発生器圧力昇過

エラー31 缶内加圧異常

原因

ドアパッキンからのエア漏れにより缶内加圧異常が発生

処置、作業内容

ドアパッキンの交換

特記事項

ドアレバーが破損していた為、交換しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	パッキン		/		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
広島県安芸郡府中町青崎南2番15号
マツダ株式会社 マツダ病院
ご署名 印

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
'19/10/03	'19/10/03