

点検・修理報告書

管理 No. 20062
発行日: 2020年5月18日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020/5/14		作業時間: 8 Hr
顧客名	岡本歯科クリニック 様		TEL:
所在地	鳥取県鳥取市桂木800		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100367	運転回数: 1112回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー12 ドアセンサ異常が発生した。		
原因		
・ロックピンの滑りが悪くなっていました。		
・蒸気弁と缶体を接続する継手からリークしていました。		
処置、作業内容		
・ロックピンを調整いたしました。		
・リーク箇所の継手のシールテープをまき直し、確実に接続いたしました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名

2020年 6 月 3 日



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	三宅
'20/05/18	'20/05/18	'20/05/18