

IM-302

## クラスBオートクレープ BC-17点検報告書

セミナ用  
内蔵用  
HACCP用

名簿 お客様	山本歯科医院	登録番号 種類	13100042	点検実施日	2020年6月3日	ご承認印
在所	広島県広島市東区東蟹屋町2-10	運転回数	3528	点検実施者	エムサービス㈱西村	
納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当	広島支店	

## 計装(安全)

- 圧力計の直推示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 開閉ハンドル取付付状態・動作確認
- フック取付付状態・動作確認
- フックバネ・フック座面ピンの取り付け状態
- ピス・ナット・ボーロー・セット・増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 開閉ハンドルの損傷確認

## 伍体

- 剥れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減圧温度センサの汚れ
- 締め付けの緩慢・汚れ
- 各内ストレーナーの損傷・汚れ

## 配管系

- フッソ樹脂チューブ・締手の損傷・汚れ
- シリコンチューブ・締手の損傷・汚れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- 涼却弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの漏れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(兼面栓)の漏れ
- 安全弁(兼氣発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・清掃割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエーターの取り付け状態・漏れ

## 蒸気発生器

- シケット恒温接剤・漏れ
- フランジ/バッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・過度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆止弁の作動状態・漏れ

## 真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度

## 給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

## 排水タンク

- ダンクの漏れ・漏れ
- フロートスイッチの作動状態・漏れ

## 電気系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示確認
- 電源スイッチの作動状態
- 行程表示LEDの点灯
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター・端子確認
- 端子の緩み・コネクターの接続確認
- 配線の変色・損傷有無・結束状態
- 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ヒーター記録の緩み・変色有無(ボイラーコントロール)

## 外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの緩み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

## 制御

- 通販プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 温度プログラムの実行・異常動作の有無

## 消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- エアーフィルターのつまり・汚れ

## 性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

## インジケータ貼り付け

運転確認	
合	否

\*点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品(名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-8030



IM-302

## 器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

セリタ用  
作業用  
H-Iアグリテック用

名前	山本歯科医院 様	機器番号	10016B	点検実施日	2020年6月3日	ご承認印
住所	広島県広島市東区東築町2-10	運転回数	1758	直営 販賣者	エムシーサービス株西村	
訪入場所		サービス部登録	定期保守点検	モリタ 担当者	広島営業所	

## ドア機能

- ドア開閉動作
- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ドアフックの擦かり・押付け強さ
- ドア締め付けスイッチの作動
- インターロックの作動
- テンションスプリングの取付け・伸び
- ドアパネルの取付け・キズ
- ドアヒンジの動作
- ドア手動開放レバーの作動
- ドア開放スイッチONの際の開放量

## 薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)

- 薬剤レベルセンサー記録、記管取付
- 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ポンプチューブの漏れ・濡れ
- ローラーポンプの作動
- 薬剤投入量
- 薬剤レベルセンサーの作動

## 乾燥ユニット

- 乾燥ファンの取付け
- 乾燥ファンの作動・異音
- 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- 乾燥ヒータの作動
- プレフィルタのつまり・汚れ
- HEPAフィルタのつまり・汚れ

## 配管系

- 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- 給水弁の作動・漏れ
- 排水弁の作動・漏れ
- 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

## ポンプ

- 循環ポンプの取り付け・漏れ
- 循環ポンプの作動・異音
- 防振ゴムの取り付け・劣化
- 排水ポンプの取り付け・漏れ
- 排水ポンプの作動・異音
- 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- 凝縮排水ポンプの作動・異音

## 洗浄槽

- キズ・凹み・着接部の亀裂・割れ
- 構内LEDの点灯
- 洗浄アームの回転
- 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ヒーター過界防止器の取付け・汚れ

## 電源系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ディスプレイの色あせ・表示
- 電源スイッチの作動
- 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- 各基板のコネクター継み
- 電子の継み・コネクターの接続
- メモリーカードへの書き込み確認
- 圧力センサーの取付け
- ヒーター配線の継み・変色(加温・乾燥)

## 外観・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタットの固定・ゴムシートの設置
- 外表の汚れ・損傷
- 制御パネルカバーの汚れ・損傷

## 消耗品の交換

- ドアパッキン
- プレフィルタ
- HEPAフィルタ
- 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

## 性能評価

- インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認	
<input checked="" type="checkbox"/>	合
・ 否	

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は○を付ける。

交換部品	数量
DPIチューブASSY	2
黒パッキン上	1
黒パッキン下	1
HEPAフィルター	1
プレフィルター	1

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-8

TEL:086-944-8628

FAX:086-942-9030

