

点検・修理報告書

管理 No. 19321
発行日: 2020年6月2日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17				
作業年月日	2020 年 5 月 28 日			作業時間:	8 Hr
顧客名	せとうみ歯科医院 様			TEL:	
所在地	広島県呉市宝町2番23-1-304			ご担当	様
販売店				ご担当	様
納入年月日	2015 年 6 月 10 日	保証期間	内 ☐ 外 ☐	付属品	
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐				
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐				
装置情報	製造番号:	14090174	運転回数:	5921回	
不具合状況、依頼内容、異常履歴					
エラー 30 缶体真空異常					
原因					
・内蓋のパッキンが汚れておりました。					
・給水電磁ポンプのストレーナーが汚れていました。					
処置、作業内容					
・内ブタのパッキンを交換しました。					
・給水タンク、排水タンクの清掃を実施。					
特記事項					
	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		
お客様ご確認署名欄					
・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。					
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。					
R2 年 6 月 4 日					
ご署名 足 利 新 印					

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'20/06/02	'20/06/02	'20/06/02