

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2021年1月29日

機種/型式	クラスBオートクレーブ BC-17		
作業年月日	2021 年 1 月 21 日		作業時間： Hr
顧客名	ファミリア歯科 様		TEL：
所在地	広島県安芸郡府中町青崎東1-6 ロイヤルビュー安芸1F		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 3 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ■ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100041	運転回数： 5387
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー30 缶体真空異常が発生		
原因		
・真空ポンプの性能低下が原因と判明しました。		
処置、作業内容		
・真空ポンプ交換		
・過負荷での連続運転確認実施		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021年 2月 12日

ご署名

印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
品証 '21/02/1 菊池	富 '21/02/1 田	環境PJサービスG '21/02/01 安田