


点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 年 月 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 3 月 23 日		作業時間： Hr
顧客名	岡本歯科医院 様		TEL：
所在地	広島県福山市松永町 3 5 2 - 1 3		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 8 月 20 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060081	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 6 槽内温度低下 1		
原因 ・ 中段ラックスプレーアームの作動不良		
処置、作業内容		
・ 温度低下はセンサーの基盤側の接触不良と想定されます。メイン基板の		
特記事項		
基板側のソケット 部の ハンダの接触		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 3 月 30 日

ご署名 杉原 久子



修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	環境PJサービス 富田	環境PJサービス 安田
'21/03/30	'21/03/30	'21/03/30