

点検・修理報告書

管理 No. 19321

発行日: 2021年3月30日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2021 年 3 月 30 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	せとうみ歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島県呉市宝町2番23-1-304		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2015 年 6 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14090174	運転回数: 5921回
------	----------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー 30 缶体真空異常

原因

・真空ポンプの劣化が考えられます。

処置、作業内容

・真空ポンプを交換しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 4 月 8 日

ご署名 前久川 敦子 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		