

# ウオッシャーディスインフェクター WD-150 納入検査表・報告書

シバウラ用

株式会社HINIBOURA

環境事業部 環境サービス部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺南1-170番6

TEL086-944-6528

FAX086-942-9030

|     |      |               |             |                   |     |  |
|-----|------|---------------|-------------|-------------------|-----|--|
| お客様 | 名称   | 稲澤歯科医院        | 製造番号        | 14060074          | ご確認 |  |
|     | 住所   | 長崎市大黒町3-10-5F | 納入検査実施日     | 2015. 9. 24       |     |  |
|     | 納入場所 |               | 納入検査・倉庫・実地者 | エムシーサービス㈱ 福岡SC 久岡 |     |  |

## 項目

| 項目    | 判定 | 検査項目                | 項目    | 判定 | 検査項目                 |
|-------|----|---------------------|-------|----|----------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認              | 外装・設置 | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内        |
|       | ✓  | ドアバックキンキズ・汚れ点検      |       | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態     |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認       |       | ✓  | キズ・汚れ                |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認     |       | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態    | 制御    | ✓  | 運転プログラムの確認           |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付     | 性能評価  | ✓  | 入力・出力確認              |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ |       | ✓  | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認            |       |    |                      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認        |       |    |                      |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ    | その他   | ✓  | 付属品の確認               |
|       | ✓  | 外部排水ホースの取付状態、水漏れ    |       |    | 運転説明                 |
|       | ✓  |                     |       | ✓  | 装置内運転時異音・振動          |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態         |       |    |                      |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ        |       |    |                      |
|       | ✓  | 行程表示LEDの点灯          |       |    |                      |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ  |       |    |                      |

備考