

ウォッシャーディスインフェクター  
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

NO. 779078

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

|     |                                                       |                                      |                      |            |           |
|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|------------|-----------|
| お客様 | 名称                                                    | 川上歯科医院                               | 製造番号                 | 100728     | ご確認<br>川上 |
|     | 住所・TEL                                                | 福岡市下臼井778 第3ターミナル2FF<br>092-626-1715 | 納入日                  | 2016. 7. 4 |           |
|     | モリタ・営業所・担当TEL<br>担当 株式会社モリタ 福岡支店 坂本 様<br>092-641-5601 | 納入検査・会社・実施者                          | エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡 |            |           |

| 項目    | 判定 | 検査項目                 | 項目     | 判定 | 検査項目                 |
|-------|----|----------------------|--------|----|----------------------|
| ドア    | ✓  | 開閉動作確認               | 外装・設置  | ✓  | 本体の水平確認・基準傾き内        |
|       | ✓  | ドアパッキンキズ・汚れ点検        |        | ✓  | アジャスタフットの緩み・設置状態     |
|       | ✓  | ドアロックユニット作動確認        |        | ✓  | キズ・汚れ                |
|       | ✓  | ドア緊急時開放スイッチ機構確認      |        | ✓  | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷    |
|       | ✓  | ドア開放スイッチON時の開放状態     |        | ✓  | 運転プログラムの確認           |
| 洗剤ポンプ | ✓  | 洗剤レベルセンサ配線、配管取付      | 制御     | ✓  | 入力・出力確認              |
|       | ✓  | 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ  | 性能評価   | ✓  | インジケーターによる残渣判定(TOSI) |
|       | ✓  | 洗剤投入量の確認             |        |    |                      |
|       | ✓  | ローラーポンプの動作確認         |        |    |                      |
| 給排水   | ✓  | 外部給水ホースの取付状態、水漏れ     | その他    | ✓  | 付属品の確認               |
|       | ✓  | ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ |        | ✓  | 運転説明                 |
|       |    |                      |        | ✓  | 装置内運転時異音・振動          |
| 電装系   | ✓  | 電源スイッチの作動状態          | 運転検査結果 |    | TOSI                 |
|       | ✓  | SDソケットの反応・汚れ         | 良好     |    |                      |
|       | ✓  | 行程表示槽内LEDの点灯         |        |    |                      |
|       | ✓  | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ   |        |    |                      |

| 備考 | 数量 |
|----|----|
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |
|    |    |