

株式会社IHシパウラ 環サ 安田M、品証 塚本S

岡山 FAX(086) 942-9030

## IC Clave-IC Washer 不具合報告書

支店名	モリタ福岡支店	担当者名	永谷様・三留様
ユーザー名	陣内歯科医院 (じんのうちしかいいん)	お客様担当者	
納品年月日	2015/9/26	機種名/機番	ICW/100011
発生年月日	9月27日	発生場所	佐賀県佐賀市白山2-8-22

## 不具合内容

納品時に下段ラックのキャスターが片方(3ヶ)しか付いていなかった。

扉両端からの水漏れ

環境開発Gコメント

岡山での受け入れ検査でNGとして除外していたものが、誤って出荷されてしまったものです。

今後はNG品が混入しないように徹底させます。

菊  
15/10/20  
池



## 回答

## 【記入欄】

製造部

下段ラックのキャスターが付いていなかった件は

弊社に部品納入され、生産現場でNGとして除外してたが、不適合部品棚に移動が口出来てなく誤って、同梱された。

今後このようなことがないように、社内徹底した。

上  
15/10/20  
宮

東亜電機工業(株)

扉両端からの水漏れは 扉の閉め硬さと水漏れやすさが関係するもので

扉閉め硬さを優先し 水漏れやすくなったものと思われます。

現在 貴社一技術の方と協議しており 扉パッキンの

改善を行います

佐  
々  
田

--	--	--