

IM-302

クラスBオートクレーブ BC-17点検報告書

お客様	名前 ふかみず歯科医院	製造番号 13090028	点検実施日 2018.4/19	モリタ用 作業者用 IHアグリテック用 ご承認印
	住所 福岡県久留米市安武町3302-7	運転回数 2146	点検実施者 エムサービス係 山本	
	輸入場所	サービス形態	モリタ担当部署	

計装(安全)

- 圧力計0点指示誤差
- ドア
- フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- 閉開ハンドル取付け状態・動作確認
- フック取付け状態・動作確認
- フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ドアカバーの取り付け状態・割れ
- フック検出ユニット作動確認
- ドアロックユニット作動確認
- 蓋板のキズ・汚れ
- 閉開ハンドルの損傷確認

缶体

- 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- 減菌温度センサの汚れ
- 網カゴの破損、汚れ
- 缶内ストレーナーの損傷・汚れ (清掃)

配管系

- フッソ樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- 給気弁の作動状態・漏れ
- 排蒸弁の作動状態・漏れ
- 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- 減菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ストレーナーの汚れ
- 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- 安全弁(減菌室)の漏れ
- 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ソケット部溶接割れ・漏れ
- フランジパッキン漏れ
- ヒーター取り付け状態・漏れ
- 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- 水漏れ・異常音の確認
- 真空到達度 -91.14%

給水タンク

- 給水タンクの損傷・漏れ (清掃)
- 下部給水弁の漏れ
- 蓋・取っ手の損傷・割れ
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- タンクの汚れ・漏れ (清掃)
- フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
 - ディスプレイの色あせ・表示確認
 - 電源スイッチの作動状態
 - 行程表示LEDの点灯
 - 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
 - 各基板のコネクター締み確認
 - 端子の締み・コネクターの接続確認
 - 配線の変色・損傷有無・結束状態
 - 圧力センサーの取付け状態・入力確認
 - ヒーター配線の締み・変色有無(ボイラー・乾燥)
- 記入 2014.5V

外装・設置

- 本体の水平確認・基準傾き内
- アジャスタフットの締み・設置状態
- キズ・汚れ
- 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- 運転プログラムの確認
- 入力・出力確認
- 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ (交換)
- エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- B&Dテスト実施
- ケミカルインジケーターによる判定
- リークチェック
- キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

運転確認	
合	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアハッキン	1

株式会社IHアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030