

# 点検・修理報告書

管理 No. 20190367  
発行日：2019 年 3 月 19 日

|       |                                                                                        |                                                            |          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 機種/型式 | クラスBオートクレーブ IC Clave                                                                   |                                                            |          |
| 作業年月日 | 2019 年 3 月 15 日                                                                        |                                                            | 作業時間： Hr |
| 顧客名   | ナチュラルティース 様                                                                            | TEL：                                                       |          |
| 所在地   | 長崎県平戸市生月町壱部浦3-1                                                                        | ご担当 様                                                      |          |
| 販売店   |                                                                                        | ご担当 様                                                      |          |
| 納入年月日 | 2016 年 3 月 18 日                                                                        | 保証期間 内 <input type="checkbox"/> 外 <input type="checkbox"/> | 付属品      |
| 作業区分  | 保守点検 <input type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目                       | 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>                         |          |
| 出張・引取 | 修理 <input type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> | 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>                            |          |

|      |              |         |                                                                    |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| 装置情報 | 製造番号： 100057 | 運転回数： 回 | 運転回数リセット： <input type="checkbox"/> 実施 <input type="checkbox"/> 未実施 |
|------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------|

|                 |
|-----------------|
| 不具合状況、依頼内容、異常履歴 |
| エラー12 ドアセンサー異常  |
|                 |
|                 |

|                                            |
|--------------------------------------------|
| 原因                                         |
| ドアのロックピンの摺動性が悪くなっており、ドアロックが上手くかかっていませんでした。 |
|                                            |
|                                            |

|                             |
|-----------------------------|
| 処置、作業内容                     |
| ドアロックピンの研磨                  |
| 缶内温度センサー、蒸気発生器温度センサー交換（日本製） |
|                             |

|      |
|------|
| 特記事項 |
|      |
|      |

|   | 交換部品名称 | 部品コード       | 数量     | 単価 | 小計 |
|---|--------|-------------|--------|----|----|
| 1 |        |             |        |    |    |
| 2 |        |             |        |    |    |
| 3 |        |             |        |    |    |
| 4 |        |             |        |    |    |
| 5 |        |             |        |    |    |
| 6 |        |             |        |    |    |
| 7 |        |             |        |    |    |
|   |        | 1. 有償 2. 無償 | 部品代 合計 |    |    |
|   |        |             | 技 術 料  |    |    |
|   |        |             | 出 張 料  |    |    |
|   |        |             |        |    |    |
|   |        |             | 合 計    |    |    |

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| お客様ご確認署名欄                         | 年 月 日 |
| ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。   |       |
| ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。 |       |
| ご署名                               | 印     |

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
TEL: 086-944-6528  
FAX: 086-942-9030

|            |     |
|------------|-----|
| 責任技術者      | 作業者 |
| 富田 19.3.19 | 小柳  |