

U 作 業 報 告 書

登録	喜多歯科医院		機	ご承認印
住所	長崎県島原市中町796			喜多
TEL	0957-62-4745 署			
機種名	エッセーティスインフェクター	イカ	モリタ (IHIグループ)	
型式	IC Washer	号機	100237	
完了	継続	有料	無料	運賃別途
			1153	回

ご依頼内容・現象
 エア-1 漏洩検出 発生

(ご依頼者 機)

原因
 乾燥回路継手破損により、槽内の水が漏れ出した為

- 処置
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☒ 各部増締め
 - ☒ 分解・再セットアップ
 - ☒ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ
 - ☒ 動作確認
 - ☒ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い
 - ☒ 試運転
 - ☒ 最終検査終了・異常なし

- ・全継手交換。・上段ゴムブッシュ交換。
- ・DC電源カバー取付け
- ・マニュアルにて循環・昇温チェック。
- ・試運転チェック。

お客様への伝言

作業日 20 19 年 07 月 29 日

保守	1 保守契約	2 点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検	(摘要)
サービス形態	1 保守契約	2 点検	3 CM	医療機器	3 区分	特 許	非 特 許
作 業 分	80 部品取付	10 部品取付	11 現地調整	20 定期点検	30 点検	40 点検	50 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品取付	75 下見	77 FC	80 アフター
							93 その他

受 付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コ ー ド	交換部品・機材名称	数 量	単 価	金 額
	乾燥回路継手	2		
	循環回路継手	1式		
	(セター、セター) (各1)			
	上ホシ			
	凝縮水部継手	1		
	ゴムブッシュ	1		
	DC電源カバー	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見解書No.)	
2	技術料	3 H× 名× 円	24,000
3	派遣料	440km 名× 円	55,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	12,000
5	諸経費		3,000
6			

サービスセンター	北九州SC	実施者	久保	責任技術者	久保	検印	若林	入力	小林	納品書	久保
TEL											

取扱業者 (請求先)
 (株)IHIアクソテック
 (支店名)
 (ご担当者)
 (注文No.)

特記事項

①管理No. 816248

②作業日 20 19 年 07 月 29 日

③Uコード 0957624745

④機種コード 11 - 24

⑤製造No. 100237

⑥保守・サービス形態 9-2-50

⑦故障コード 1 - - -

⑧実施SC 66

⑨技術者 37

⑩同行・応援

⑪原因・処理

料 金 内 訳

⑬A

部 品 代

⑭B

技術料等 94,000

⑮

⑯

税別合計金額 94,000

⑰

消費税 7,520

ご請求金額 ¥ 101,520

納 品 書 3827