

点検・修理報告書

管理 No. 20181015

発行日: 2019 年 2 月 14 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2019 年 2 月 12 日		作業時間: Hr
顧客名	おく小児矯正歯科 様	TEL:	
所在地	鹿児島県鹿児島市田上5-4-27	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2015 年 3 月 27 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 14070127	運転回数: 8433
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー3 機器内漏水		
原因 ヒーターの吹き出し口より水が逆流し、基板に水がかかり装置が誤作動していた。 ドアパッキンがドアに挟み込み、水漏れが発生していた。		
処置、作業内容		
基板交換		
ドアパッキン交換		
乾燥ファン修理		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 2 月 26 日

ご署名

奥 猛志

印

修理業者

株式会社IHアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者

