

# 点検・修理報告書

管理 No. 20376

発行日: 2020/10/23

ウオッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2020年10月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	しみず歯科 様 TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内□ 外□ 付属品
作業区分	保守点検 <input checked="" type="checkbox"/> 総合点検 <input type="checkbox"/> 年 回目 定期点検シール記入 <input type="checkbox"/>
出張・引取	修理 <input checked="" type="checkbox"/> 点検のみ <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 修理表示貼付 <input type="checkbox"/>

装置情報	製造番号: 100228	運転回数: 865回
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・タッチパネルのタッチキーの感圧位置がずれており、運転できない。

原因

・タッチパネルが故障しておりました。

処置、作業内容

・タッチパネルを新品交換いたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	タッチパネル		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

年 月 日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。  
 ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック  
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6  
 TEL: 086-944-6528  
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
'20/10/23	'20/10/23	'20/10/23