

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019 年 5 月 20 日

機種/型式	I C C a l v e		
作業年月日	2019 年 5 月 7 日		作業時間： Hr
顧客名	大阪歯科大学附属病院 様		TEL：
所在地	大阪府大阪市中央区大手前1-5-17 7F		ご担当 様
販売店	株式会社モリタ 大阪本社		ご担当 様
納入年月日	2015 年 11 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100019	運転回数： 1228
------	--------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・運転終了時のブザー音が気になる。

原因

・制御基板に実装されているブザー音に個体差が生じた為。

処置、作業内容

・制御基板交換作業を致しました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	制御基板		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

北 山

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富	小
'19/05/20	'19/05/20
田	柳