

点検・修理報告書

管理 No. 20181015
発行日: 2020年1月31日

機種/型式	クラスBオートクレープ BC-17		
作業年月日	2020 年 1 月 27 日		作業時間: Hr
顧客名	モリタ製作所 品質技術部	様	TEL:
所在地	京都府京都市伏見区東浜南町680		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13100059	運転回数: 2814
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラー26 滅菌温度低温異常		
原因		
真空弁からのドレン弁の管路のチューブが破損（缶体の圧力漏れ）		
処置、作業内容		
チューブ交換		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

高橋 大吾

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '20/01/31 池	富 '20/01/31 田	安 '20/01/31 田