



元払

◎福山通運

荷物領収原票

19年 8月 5日

お届け先

(052)859-1333

愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40新鋭工業株式会社 名古屋支店
本田様

様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8336-3070

H3000-067

OUV-II

010926

点検・修理完了機

豊川市消防本部様

㈱名古屋医理科商会様

修理品管理札No.14-03758

サービスG 富田



20kg

a 7 7 8 3 3 6 3 0 7 0 0 1 a 発店 517 1個口

←ここからがはじりかたい

「ドライバー」の方へ この荷札は送り状兼用（領収原票）です

お届け先

(052)859-1333

愛知県名古屋市昭和区
石仏町2-1-40新鋭工業株式会社 名古屋支店
本田様

様

000049

3-24

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
㈱IHIアグリテック
11

お問い合わせ番号: 77-8336-3070

H3000-067

OUV-II

010926

点検・修理完了機

豊川市消防本部様

㈱名古屋医理科商会様

修理品管理札No.14-03758

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 6 3 0 7 0 0 1 a 発店517 No. 6307

1

1個

荷 札 元払

19年 8月 5日

◎福山通運

点検、整備報告書

2019年8月2日

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。

株式会社IHIAグリテック

装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	機 種	OUV-II
客 先	1	代理店名	株式会社 名古屋医理科商会 様	機 番	010926
環営メ	1				
環 品	1	顧 客 名	豊川市消防本部 様	製造年月日	平成 24 (2012) 年 3 月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	新鋭工業株式会社 名古屋支店 様	発 送 日	2019 年 8 月 5 日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置

(依頼内容・症状) (受取日 2019年7月24日 修理品管理札 No.14-03758)

通電不良。

[2] 点検結果・処置

- この装置は、フロントパネル（正面の白色のカバー）を取り外すと、安全回路が作動して、電源が入らない状態になります。
装置を確認したところ、フロントパネルを固定しているネジ（4本）が全て緩んでいたことにより、フロントパネルが浮き上がった状態でしたので安全回路が作動した状態になり、通電が出来ませんでした。
ネジを締めこみ、フロントパネルを固定すると、正常に通電しました。
- オゾン反応器は劣化していましたので交換しました。
- UVランプは破損していましたので交換しました。

[3] 運転検査

- 吸引モード運転・・・・・・正常
- くん蒸モード運転・・・・・・正常

オゾン発生量 560 mg/h （規格値 510 mg/h～600mg/h）

その他

附属品； ハンドルアダプター（装置取付け）

承認

若
19.8.2
井

審査

若
19.8.2
井

作成

若
19.8.2
田

交換部品

部品番号	部品名称	数量	備考
	オゾン反応器	2本	
	UVランプ	1本	