

Na M-19-068

御見積書

岡-19-050

2019年3月18日

新鋭工業株式会社
東京支店 大野 様

下記の通りお見積もりいたしますので
何卒ご用命くださいますようお願い申し上げます。

株式会社 IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL 086-944-6528
FAX 086-942-9030

件名: OUV-Ⅱ 点検・修理

御見積金額	¥38,080
-------	---------

課長	審査	作成
若 19.3.18 若	若 19.3.18 若	若 19.3.18 田

御支払条件 : 貴社慣行払い
納入場所 : 貴社指定場所
見積有効期限 : 発行後3ヶ月

伝票No. :
 受付日 : 2019年3月8日
 店社名 : 日本船舶薬品株式会社 福岡営業所 様
 顧客名 : 熊本地区消防組合 南種子消防署 様
 機種名 : OUV-II / 010822号機 2011年10月製造

[illegible]

備考: 1. 本見積には消費税は含まれておりません。
2. 新たに部品の交換が発生した場合は別途お見積もりさせていただきます。

發 注 審

上記見積もり内容にて発注いたします。 4 月 8 日

ご署名 新鋭工業(株) 大野

TEL 03-5840-9738



元払

福山通運

荷物領収原票

19年 4月 16日

お (092)483-2080
届 福岡県福岡市博多区東比恵
け 2丁目11-30
先 クレセント東福岡
日本船舶薬品株式会社
福岡支店 柴田様

受領印

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株 IHI アグリテック
11

H3000-067
OUV-II 010822号機
点検・修理完了機
熊毛地区消防組合
南種子消防署様

お問い合わせ番号: 77-8335-5580

サービスG 富田



25kg

a 7 7 8 3 3 5 5 5 8 0 0 1 a 発店 517 1個口

ドライバーの方へ、この荷札は送り状兼用（領収原票）です

お (092)483-2080
届 福岡県福岡市博多区東比恵
け 2丁目11-30
先 クレセント東福岡
日本船舶薬品株式会社
福岡支店 柴田様

様

(086)944-6510
岡山県岡山市東区
西大寺新地170番6
株 IHI アグリテック
11

H3000-067
OUV-II 010822号機
点検・修理完了機
熊毛地区消防組合
南種子消防署様

お問い合わせ番号: 77-8335-5580

サービスG 富田



a 7 7 8 3 3 5 5 5 8 0 0 1 a 発店517 No. 5558

1

1 個

荷 札 元払

19年 4月 15日

福山通運

点検、整備報告書

毎々格別のご高配を賜りお礼申し上げます。
装置の点検、整備結果につきまして下記にご報告いたします。

2019年4月12日
株式会社 IHI アグリテック

配布先		納入先	新鋭工業株式会社 東京支店 様	機 種	OUV-II
客 先	1				
環営メ	1	代理店名	日本船舶薬品株式会社 福岡営業所 様	機 番	010822
環 品	1	顧 客 名	熊毛地区消防組合 南種子消防署 様	製造年月日	平成23(2011)年10月
		修 理 者	富 田	アワメータ	
計	3	返 送 先	日本船舶薬品株式会社 福岡営業所 様	発 送 日	2019年4月15日

点検、処置内容

[1] 依頼内容・症状と点検結果・処置


(依頼内容・症状) (受取日2019年3月8日)

作動しない。消耗品交換等の見積。


[2] 点検結果・処置

1. 作動しない原因は、オゾン反応器の劣化が原因でした。オゾン反応器の交換を行いました。

2. UVランプは、製造後8年経過していますので、交換しました。



交換したオゾン反応器
上側：劣化品
下側：新品



交換したUVランプ
上側：劣化品
下側：新品

[3] 運転検査

1. 吸引モード運転・・・・・・正常

2. くん蒸モード運転・・・・・・正常

オゾン発生量 560 mg/h (規格値 510 mg/h~600mg/h)

その他

附属品； ハンドルアダプター (装置取付け)

交換部品

承認	部品番号	部品名称	数量	備考
若 19.4.12 井		オゾン反応器	2本	
審査		UVランプ	1本	
若 19.4.12 井				
作成				
密 19.4.12 田				