株式会社IHIシバウラ
環境事業部 環境事業サービスGL
〒704−8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6
TEL086−944−6528
FAX086−942−9030

# IC Claveクラス B オートクレーブ設置報告書

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| お客様 | 名称<br>稲田歯科医院 | 製造番号<br>100045 | ご確認 | 稲田 |
| | 富山県富山市 | 納入検査実施日<br>2015.12.24 | | |
| | | 納入検査実施者<br>エムシーサービス(株) 木下 | | |

| 項目 | 判定 | 検査項目 | 項目 | 判定 | 検査項目 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドア | ✓ | フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認 | 電装系 | ✓ | タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ |
| | ✓ | フック検出ユニット作動確認 | | ✓ | ディスプレイの色あせ・表示確認 |
| | ✓ | ドアロックユニット作動確認 | | ✓ | 電源スイッチの作動状態 |
| | ✓ | 蓋板のキズ・汚れ | | ✓ | USBソケットの反応・汚れ |
| 缶体 | ✓ | 割れ・キズ・腐食・汚れの有無 | | ✓ | 行程表示LEDの点灯 |
| | ✓ | 滅菌温度センサの汚れ | | ✓ | 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ |
| | ✓ | 網カゴ、破損汚れ | 外装・設置 | ✓ | 本体の水平確認・基準傾き内 |
| | ✓ | 缶内ストレーナーの損傷・汚れ | | ✓ | アジャスタフットの緩み・設置状態 |
| 給水タンク | ✓ | 給水タンクの損傷・漏れ | | ✓ | キズ・汚れ |
| | ✓ | 下部給水弁の漏れ | | ✓ | 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷 |
| | ✓ | 蓋・取っ手の損傷・割れ | 制御 | ✓ | 運転プログラムの確認 |
| | ✓ | フロートスイッチの作動状態・汚れ | | ✓ | 入力・出力確認 |
| 排水タンク | ✓ | タンクの汚れ・漏れ | 性能評価 | ✓ | B&Dテスト実施 |
| | ✓ | フロートスイッチの作動状態・汚れ | | ✓ | リークチェックテスト |
| | | | | | |
| 異常なし ✓ | | | その他 | ✓ | 付属品の確認 |
| | | | | ✓ | 運転説明 |
| | | | | ✓ | 装置内運転時異音 |

| 備考 | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |