打瀬並木道クリニック　OED　スコープはつぶれる件対応
2016　1/22

↓運転情報

使用スコープは、EG-530NW　2本（2本共に陥没有り）





スコープに引いているラインの80cm～90cm
の間で、スコープに陥没がある。
富士フィルムに毎年1～2回修理に出しているとのこと。
富士担当者（カドウノ）からはオゾン水の水流により
影響を受けている可能性があるかもしれないとユーザーに指摘。
↓
■対応
ユーザーの巻き方などは特に問題なし。機器も正常作動していた。
ユーザーにしっかり、テンションのかからないように
スコープをトレーに巻きつければ問題ないことを伝えた。OEDの水圧による影響もないことを説明。
またONW・OED使用施設からのこのような不具合問い合わせはないことを伝えた。
（看護師はもしかしたら先生の手技の際にスコープに癖がついたのではないかと推測。）