Ⓓ 作業報告書

お得意様	アップル歯科 様	ご承認印	佐々木
住所	江別市野幌町50-20		
TEL	011-385-8822	署名	
機種名		メーカー	IHエアグリテック
型式	IC Washer (号機)	製番	100067
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	回

作業日 20 19年 11月 22日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特智 / 非特智

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)IHエアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理No. 819063

②作業日 20 19/11/22

③Uコード 011388822

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造No. 100067

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード - - - - -

⑨実施SC 50

⑩技術者 39

⑪同行・応援 , ,

⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

すすぎ2行程時にドア開放エラーが発生する (ご依頼者 様)

原因

・動作確認行いましたが再現致しませんでした。

処置

- □部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い □試運転 □最終検査終了・異常なし

・ドアロック機構部増締及び各スイッチ信号確認
・メインボード各コネクタ再セット
・SDカード差込基板、メインボード目視確認

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 2.0 日× / 名× 8000円		16000
3	派遣料 / 名× 100円(32km)		3200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3000
6	高速料金		640

料金内訳	
⑬A 部品代	0
⑭B 技術料等	22840
⑮	
⑯ 税別合計金額	22840
消費税	2284
ご請求金額 ¥	25124
納品書No.	

お客様への伝言

サービスセンター: 札幌SC TEL 実施者: 金坂

責任技術者	検印	入力	納品書
金坂			