IM-302

クラスBオートクレーブ　BC－17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIシバウラ用

お客様	名称 ながはしデンタルクリニック様	製造番号 1306008	点検実施日 2017. 1. 24	ご承認印	長橋
	住所	運転回数 237 / 1659	点検実施者 石 垣		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)

- [x] 圧力計0点指示誤差

ドア

- [x] フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- [x] 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- [x] フック取付け状態・動作確認
- [x] フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- [x] ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- [x] ドアカバーの取り付け状態・割れ
- [x] フック検出ユニット作動確認
- [x] ドアロックユニット作動確認
- [x] 蓋板のキズ・汚れ
- [ ]

缶体

- C [x] 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- [x] 滅菌温度センサの汚れ
- [x] 網カゴの破損、汚れ
- C [x] 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- [x] フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- [x] シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- [x] 給気弁の作動状態・漏れ
- [x] 排蒸弁の作動状態・漏れ
- [x] 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- [x] 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- [x] ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- [x] ストレーナーの汚れ
- [x] 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- [x] 安全弁(滅菌室)の漏れ
- [x] 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- [x] ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- [x] 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- [x] ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- [x] ソケット他溶接割れ・漏れ
- [x] フランジパッキン漏れ
- [x] ヒーター取り付け状態・漏れ
- [x] 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- [x] 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- [x] 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- [x] 水漏れ・異常音の確認
- [x] 真空到達度

給水タンク

- C [x] 給水タンクの損傷・漏れ
- [x] 下部給水弁の漏れ
- [x] 蓋・取っ手の損傷・割れ
- C [x] フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- C [x] タンクの汚れ・漏れ
- C [x] フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- [x] タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- [x] ディスプレイの色あせ・表示確認
- [x] 電源スイッチの作動状態
- [x] 行程表示LEDの点灯
- [x] 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- [x] 各基板のコネクター緩み確認
- [x] 端子の緩み・コネクターの接続確認
- [x] 配線の変色・損傷有無・結束状態
- [x] 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- [x] ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)
- [ ]

外装・設置

- [x] 本体の水平確認・基準傾き内
- [x] アジャスタフットの緩み・設置状態
- [x] キズ・汚れ
- [x] 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- [x] 運転プログラムの確認
- [x] 入力・出力確認
- [x] 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- [x] ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- [x] エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- [x] B＆Dテスト実施
- [ ] ケミカルインジケーターによる判定
- [ ]
- [x] リークチェック
- [ ] キャリブレーションの実施(温度・圧力)

真空 -92kPa

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIシバウラ
機械事業本部営業部　営業サービスグループ
〒704-8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030