IM-302

クラスBオートクレーブ　BC-17点検報告書

R4 年 1 月 17 日

お客様	名称 グランデンタルクリニック 様	製造番号 13100032	点検実施日 2021年12月20日	ご承認印	清水
	住所 岡山市北区表町1-9-64	運転回数 1027	点検実施者 IHI物流産業システム サービスG		
	納入場所	サービス形態 保守点検	モリタ担当部署 モリタ 岡山営業所		

計装（安全）

- ✔ 圧力計0点指示誤差

ドア

- ✔ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ✔ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ✔ フック取付け状態・動作確認
- ✔ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ✔ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ✔ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ✔ フック検出ユニット作動確認
- ✔ ドアロックユニット作動確認
- ✔ 蓋板のキズ・汚れ
- ✔ 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- ✔ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ✔ 滅菌温度センサの汚れ
- ✔ 網カゴの破損、汚れ
- ✔ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ✔ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✔ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✔ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✔ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✔ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✔ 滅菌弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- ✔ ドレン弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- ✔ ストレーナーの汚れ
- ✔ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✔ 安全弁（滅菌室）の漏れ
- ✔ 安全弁（蒸気発生器）の漏れ
- ✔ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✔ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ✔ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ✔ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✔ フランジパッキン漏れ
- ✔ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✔ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✔ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✔ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ✔ 水漏れ・異常音の確認
- ✔ 真空到達度

給水タンク

- ✔ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✔ 下部給水弁の漏れ
- ✔ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✔ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ✔ タンクの汚れ・漏れ
- ✔ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ✔ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✔ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✔ 電源スイッチの作動状態
- ✔ 行程表示LEDの点灯
- ✔ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✔ 各基板のコネクター緩み確認
- ✔ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✔ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✔ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✔ ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥）
- ☐

外装・設置

- ☐ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☐ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✔ キズ・汚れ
- ✔ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ✔ 運転プログラムの確認
- ✔ 入力・出力確認
- ✔ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ✔ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✔ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- ☐
- ✔ ケミカルインジケーターによる判定
- ✔ リークチェック
- ☐

インジケータ貼り付け

【 BMS-Test STEAM 】

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 （名称・型式）	数量
・ドアパッキン	1
・給水タンクキャップ	
	1
	1

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030