IM-302

器具除染用洗浄機　IC Washer点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	名称 こやま歯科医院　様	製造番号 100319	点検実施日 2021. 1. 28	ご承認印	
	住所 山口県周南市上御弓町4181	運転回数 2173 (896)	点検実施者 エムシーサービス(株) 北九州SC 久岡		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当者		

ドア機能
- ✓ ドア開閉動作
- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ ドアフックの掛かり・押付け強さ
- ✓ ドア締め付けスイッチの作動
- ✓ インターロックの作動
- ✓ テンションスプリングの取付け・伸び
- ✓ ドアパネルの取付け・キズ
- ✓ ドアヒンジの動作
- ✓ ドア手動開放レバーの作動
- ✓ ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)
- ✓ 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- ✓ 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ✓ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ✓ ローラーポンプの作動
- ✓ 薬剤投入量
- ✓ 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット
- ✓ 乾燥ファンの取付け
- ✓ 乾燥ファンの作動・異音
- ✓ 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- ✓ 乾燥ヒータの作動
- ✓ プレフィルタのつまり・汚れ
- ✓ HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系
- ✓ 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- ✓ 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- ✓ 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- ✓ 給水弁の作動・漏れ
- ✓ 給湯弁の作動・漏れ
- ✓ 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- ✓ 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ
- ✓ 循環ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 循環ポンプの作動・異音
- ✓ 防振ゴムの取り付け・劣化
- ✓ 排水ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 排水ポンプの作動・異音
- ✓ 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- ✓ 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽
- ✓ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- ✓ 槽内LEDの点灯
- ✓ 洗浄アームの回転
- ✓ 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- ✓ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ✓ 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- ✓ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ✓ ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系
- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示
- ✓ 電源スイッチの作動
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続
- ✓ メモリーカードへの書き込み確認
- ✓ 圧力センサーの取付け
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置
- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- ✓ 外装の汚れ・損傷
- ✓ 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換
- ✓ ドアパッキン
- ✓ プレフィルタ
- ✓ HEPAフィルタ
- ✓ 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価
- ✓ インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
(合) ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン一式 、プレフィルター 、HEPAフィルター	各1
洗剤ポンプチューブ	2

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部　サービスグループ
〒804-8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030