IM-302

器具除染用洗浄機 IC Washer点検報告書

モリタ用
代理者用
㈱IHIアグリテック用

お客様	名称 廣田歯科医院 様	製造番号 100316	点検実施日 2020. 10. 22	ご承認印	廣田
	住所 山口県下関市安岡町1丁目10-14	運転回数 1049	点検実施者 エムシーサービス㈱ 北九州SC 久岡		
	納入場所	サービス形態	モリタ担当者		

ドア機能
- [√] ドア開閉動作
- [√] ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- [√] ドアフックの掛かり・押付け強さ
- [√] ドア締め付けスイッチの作動
- [√] インターロックの作動
- [√] テンションスプリングの取付け・伸び
- [√] ドアパネルの取付け・キズ
- [√] ドアヒンジの動作
- [√] ドア手動開放レバーの作動
- [√] ドア開放スイッチONの際の開放量

薬剤ポンプ(洗剤・仕上剤)
- [√] 薬剤レベルセンサー配線、配管取付
- [√] 薬剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- [√] ポンプチューブの潰れ・漏れ
- [√] ローラーポンプの作動
- [√] 薬剤投入量
- [√] 薬剤レベルセンサーの作動

乾燥ユニット
- [√] 乾燥ファンの取付け
- [√] 乾燥ファンの作動・異音
- [√] 乾燥ヒータの取付け状態・配線の劣化
- [√] 乾燥ヒータの作動
- [√] プレフィルタのつまり・汚れ
- [√] HEPAフィルタのつまり・汚れ

配管系
- [√] 外部給水・給湯配管の継手・ホースの損傷、漏れ
- [√] 外部排水継手・ホースの損傷、漏れ
- [√] 給水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- [√] 排水回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- [√] 循環回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- [√] 乾燥回路配管(ホース)の取付け・漏れ
- [√] 給水弁の作動・漏れ
- [√] 給湯弁の作動・漏れ
- [/] 水位圧力スイッチの取付け・漏れ
- [√] 給水タンク・凝縮タンクの取付け・漏れ

ポンプ
- [√] 循環ポンプの取り付け・漏れ
- [√] 循環ポンプの作動・異音
- [√] 防振ゴムの取り付け・劣化
- [√] 排水ポンプの取り付け・漏れ
- [√] 排水ポンプの作動・異音
- [√] 凝縮排水ポンプの取り付け・漏れ
- [√] 凝縮排水ポンプの作動・異音

洗浄槽
- [√] キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れ
- [√] 槽内LEDの点灯
- [√] 洗浄アームの回転
- [√] 洗浄アームの変形・損傷・つまり清掃
- [√] ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- [√] 排水口フィルタの汚れ・詰まり
- [√] 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- [√] ヒーター過昇防止器の取付け・汚れ

電装系
- [ ] タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- [ ] ディスプレイの色あせ・表示
- [ ] 電源スイッチの作動
- [ ] 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- [ ] 各基板のコネクター緩み
- [ ] 端子の緩み・コネクターの接続
- [ ] メモリーカードへの書き込み確認
- [ ] 圧力センサーの取付け
- [ ] ヒーター配線の緩み・変色(加温・乾燥)

外装・設置
- [√] 本体の水平確認・基準傾き内
- [√] アジャスタフットの固定・ゴムシートの設置
- [√] 外装の汚れ・損傷
- [√] 制御パネルカバーの汚れ・損傷

消耗品の交換
- [√] ドアパッキン
- [√] プレフィルタ
- [√] HEPAフィルタ
- [√] 洗剤・仕上剤ポンプチューブ

性能評価
- [√] インジケーターによる残渣判定(TOSI)

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品	数量
ドアパッキン一式、プレフィルター、HEPAフィルター	各1
洗剤ポンプチューブ	2
上段ラックゴムブッシュ	1
槽内フィルター(茶こし)	1

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部 サービスグループ
〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030