IM-302

クラスBオートクレーブ　BC－17点検報告書

モリタ用
作業者用
IHI用

お客様					ご承認印	
名称	メープルヒル病院歯科 様	製造番号	14090209	点検実施	2021年9月10日	斉藤
住所	広島県大竹市玖波5-2-1	運転回数	2085	点検実施	エムシーサービス㈱西村	
納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当	広島支店	

計装（安全）
- [x] 圧力計0点指示誤差

ドア
- [x] フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- [x] 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- [x] フック取付け状態・動作確認
- [x] フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- [x] ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- [x] ドアカバーの取り付け状態・割れ
- [x] フック検出ユニット作動確認
- [x] ドアロックユニット作動確認
- [x] 蓋板のキズ・汚れ
- [x] 開閉ハンドルの損傷確認

缶体
- [x] 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- [x] 滅菌温度センサの汚れ
- [x] 網カゴの破損、汚れ
- [x] 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系
- [x] フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- [x] シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- [x] 給気弁の作動状態・漏れ
- [x] 排蒸弁の作動状態・漏れ
- [x] 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- [x] 滅菌弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- [x] ドレン弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- [x] ストレーナーの汚れ
- [x] 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- [x] 安全弁（滅菌室）の漏れ
- [x] 安全弁（蒸気発生器）の漏れ
- [x] ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- [x] 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- [x] ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器
- [x] ソケット他溶接割れ・漏れ
- [x] フランジパッキン漏れ
- [x] ヒーター取り付け状態・漏れ
- [x] 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- [x] 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- [x] 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ
- [x] 水漏れ・異常音の確認
- [x] 真空到達度

給水タンク
- [x] 給水タンクの損傷・漏れ
- [x] 下部給水弁の漏れ
- [x] 蓋・取っ手の損傷・割れ
- [x] フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク
- [x] タンクの汚れ・漏れ
- [x] フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系
- [x] タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- [x] ディスプレイの色あせ・表示確認
- [x] 電源スイッチの作動状態
- [x] 行程表示LEDの点灯
- [x] 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- [x] 各基板のコネクター緩み確認
- [x] 端子の緩み・コネクターの接続確認
- [x] 配線の変色・損傷有無・結束状態
- [x] 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- [x] ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥）
- [ ]

外装・設置
- [x] 本体の水平確認・基準傾き内
- [x] アジャスタフットの緩み・設置状態
- [x] キズ・汚れ
- [x] 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御
- [x] 運転プログラムの確認
- [x] 入力・出力確認
- [x] 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品
- [x] ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- [x] エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価
- [x] B＆Dテスト実施
- [x] ケミカルインジケーターによる判定
- [x] リークチェック
- [x] キャリブレーションの実施（温度・圧力）

インジケータ貼り付け

【　　】

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品　（名称・型式）	数量
ドアパッキン	1
バクテリアフィルター	1

株式会社IHI物流産業システム
環境ソリューションBU　サービスグループ
〒704-8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL：086-944-6528
FAX：086-942-9030