クラスB オートクレーブ BC－17点検表

お客様	名称 千里ペリオインプラントセンター 様	製造番号 14080166	点検実施日 2017年 5月 30日	ご承認印	野 V2
	住所 豊中市新千里東町1-4-2 ライフサイエンスビル11階	運転時間 1739	点検実施者 エムシーサービス(株)黒田		
	納入場所	サービス形態 定期保守点検	モリタ担当部署 本社営業部		

計装(安全)
- ✓ 圧力計0点指示誤差

ドア
- ✓ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- ✓ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- ✓ フック取付け状態・動作確認
- ✓ フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- ✓ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- ✓ ドアカバーの取り付け状態・割れ
- ✓ フック検出ユニット作動確認
- ✓ ドアロックユニット作動確認
- ✓ 蓋板のキズ・汚れ

缶体
- ✓ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ✓ 滅菌温度センサの汚れ
- ✓ 網カゴの破損、汚れ
- ✓ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系
- ✓ フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- ✓ 給気弁の作動状態・漏れ
- ✓ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ✓ 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- ✓ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ✓ ストレーナーの汚れ
- ✓ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ✓ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ✓ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ✓ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ✓ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ✓ ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器
- ✓ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ✓ フランジパッキン漏れ
- ✓ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ✓ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ✓ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ✓ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ
- ✓ 水漏れ・異常音の確認
- ✓ 真空到達度

給水タンク
- ✓ 給水タンクの損傷・漏れ
- ✓ 下部給水弁の漏れ
- ✓ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク
- ✓ タンクの汚れ・漏れ
- ✓ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系
- ✓ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ✓ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ✓ 電源スイッチの作動状態
- ✓ 行程表示LEDの点灯
- ✓ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ✓ 各基板のコネクター緩み確認
- ✓ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ✓ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ✓ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ✓ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置
- ✓ 本体の水平確認・基準傾き内
- ✓ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ✓ キズ・汚れ
- ✓ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御
- ✓ 運転プログラムの確認
- ✓ 入力・出力確認
- ✓ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品
- ✓ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ✓ エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価
- ／ B&Dテスト実施
- ✓ ケミカルインジケーターによる判定
- ✓ リークチェック
- ／ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認
合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1
エアーフィルター	

株式会社IHIシバウラ
機械事業本部営業部 営業サービスG
〒704－8122岡山県岡山市東区西大寺新地170－6
TEL 086－944－6528 FAX086－942－9030