石井内科医院 御中

点検確認書

株式会社 IHIシバウラ
環境事業部

点検担当者：中村

点検年月日	平成 26 年 3 月 4 日	機種名	ONW－10	製造機番	000263
設置場所				TEL：048-882-9501	
設置時期	平成 年 月 日	使用時間		御対応者	

点検項目	点検結果			
スイッチ類				
電源釦	正常 ☑	交換 ☐		
フィルタリセット釦	正常 ☑	交換 ☐		
運転/停止釦	正常 ☑	交換 ☐		
アルコールモード釦	正常 ☑	交換 ☐		
ランプ類				
操作パネル	正常 ☑	交換 ☐		
蛍光灯	正常 ☑	交換 ☐		
洗浄動作				
フタロック	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
給水	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 順方向	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 逆方向	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
細管洗浄 エアパージ	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
アルコールフラッシュ	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
オゾン分解ファン	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
排水	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
異常音、振動	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
性能確認				
オゾン水濃度	正常 ☑	濃度： 0.5 mg/L		
オゾンインジケータ	正常 ☑			
酸素発生	正常 ☑ 濃度：93.5 % 流量： 0.79 L/min 圧力：0.094～0.180 MPa			
水漏れ確認				
装置外	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
装置内	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
清掃				
外装	正常 ☑	清掃 ☐		
内部	正常 ☑	清掃 ☐		
洗浄コネクタ	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	
洗浄チューブ	正常 ☑	調整 ☐	交換 ☐	

交換部品		数量	コメント
吸着筒	交換 ☐	一式	
吸湿筒	交換 ☐	一式	
ドレン用フィルタ	交換 ☑	一個	
オゾン分解触媒	交換 ☑	一個	

H.26 年 3 月 4 日

ご署名 石井 修 印

※：本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

内視鏡洗浄機 作業チェックリスト

株式会社IHIシバウラ
環境事業部

日付: 平成26年3月4日 作業者 中村

ONW−10機番: 000263 PSA機番: SPS- 11175 客先: 石井内科医院 様

定期交換部品	
吸着筒と吸湿筒を交換したか （取り外したPSA機番を記入 SPS- ）	合/(否)
ドレン用フィルターを交換したか	(合)/否
排水シリコンチューブを交換したか	合/(否)
オゾン分解触媒を交換したか	(合)/否
配管チューブは確実に奥まで差し込んだか 再確認のこと	(合)/否
取付ボルトの締め忘れ・ガタはないか？確実に取り付いているか	(合)/否
PSA性能確認	
圧力スイッチのゼロ点は合っているか （±0.005Mpa以内）	(合)/否
酸素濃度の確認（運転開始から約3分後）（90%以上） (93.5 %)	(合)/否
酸素流量は適切か（0.73～0.82L/min） (0.79 L/min)	(合)/否
PSA圧力の確認 (0.094 Mpa) ～ (0.180 Mpa)	参考値
外装の取付	
オゾンセンサーは配線したか	(合)/否
フロントパネルのランプは配線したか	(合)/否
フロントパネルとサイドパネルの隙間は均等か	(合)/否
ドレンチューブは接続したか	(合)/否
確認事項	
フタパッキンに剥がれはないか	(合)/否
内視鏡接続コネクタのパッキン、Oリングは正常か	(合)/否
洗浄槽・排水パイプ、下部フィルタは清掃したか（汚れある場合清掃）	(合)/否
定期メンテナンスシールに点検日を記入したか	(合)/否
定期点検カウンタをリセットしたか（フィルタリセットスイッチ20秒長押し）	(合)/否
別紙 点検確認書に記録したか	(合)/否
確認試験	
オゾン水濃度の確認（オゾン水インジケータで0.3mg/L以上）	(合)/否
運転は正常か、エラーはでないか	(合)/否
インジケータの変色は良好か	(合)/否

不具合内容・特記事項 （否の場合、Noと共に理由を記入）