八潮駅前こどもクリニック　　H28　1/19対応訪問。 水漏れ有り

ここより水漏れ



↓対応として給水ホース～本体間ホースをテンションをないように設置。
ホースはU字型で接続。接続後試運転、水漏れなし。