保守点検・修理　報告書

管理 No.
発行日

販売名	オゾン水内視鏡殺菌機　ＯＥＤ－１０００	製造番号：100215
作業年月日	平成 27 年　4 月　20 日	作業時間：　Hr
顧客名	岡部クリニック	TEL：042-771-3387
所在地	神奈川県相模原市緑区橋本3-15-4	担当　様
販売店		担当　様
納入年月日	平成 22 年　10 月　6 日　保証期間　内 □　外 ☑	付属品
作業区分	保守点検 □　総合点検 □　5 年 5 回目	定期点検ｼｰﾙ記入 ☑
出張・引取	修　理 □	修理表示貼付 □

不具合状況、依頼内容、異常履歴

不具合、異常はなし

不具合原因、作業内容

OED-1000定期保守点検作業実施

点検項目

フタロック	正常 ☑		殺菌槽 ＬＥＤ	正常 ☑	
酸素ライン	正常 ☑		エアライン	正常 ☑	
アルコールライン	正常 ☑		オゾン水濃度計動作	正常 ☑	ﾊﾟﾙｽ数 437
オゾンセンサ	正常 ☑		排水栓、排水ライン	正常 ☑	
給水ライン	正常 ☑		細管送水ライン	正常 ☑	
濃度計流量	正常 ☑		排気ライン	正常 ☑	
水位センサー	正常 ☑		オゾン濃度	正常 ☑ 履歴 0.71	ppm
水漏れ確認	正常 ☑		異常音、振動	正常 ☑	
清掃	正常 ☑	清掃 □	電源コード	正常 ☑	
トレー	正常 ☑		殺菌チューブ類	正常 ☑	
殺菌槽コネクタ	正常 ☑		フィルタ	正常 □	

作業結果（完了、暫定処理など）、連絡事項、特記事項

チューブ接続コネクタが変色のため交換
次回点検時オーバーホール推奨します

装置情報	交換後運転回数：1653	更新（ﾘｾｯﾄ）実施・未実施	殺菌：8754	殺菌＋ｱﾙ：0
	リークチェック：0	自己洗浄：1305	ｱﾙｺｰﾙ単独：0	エア単独：0

交換部品名称	部品コード	交換	数量	交換部品名称	部品コード	交換	数量
オゾン分解触媒		☑	1	内視鏡接続コネクタ		☑	2
排水栓		☑	1			□	
オゾン水濃度計		☑	1			□	
オゾン水濃度計用フィルタ		☑	1			□	
オゾンセンサー		☑	1			□	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

27年　4月　20日

ご署名　小田　印

修理業者　新鋭工業 株式会社　東京支店
東京都文京区本郷３－１２－５
TEL：03-3816-0444

責任技術者	作業者
西野	山本