点検・修理報告書

管理 No. 2019.01.29

発行日: 2019年 01月 29日

IC Washer	
作業年月日	2019 年 1 月 29 日 作業時間: 8 Hr
顧客名	にしはらデンタルクリニック TEL:
所在地	ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100177	運転回数:	タッチパネルVer.01.08 CPU Ver.001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 漏洩検知エラー 1 循環水ポンプメカニカルシールより水漏れ			
原因			
② 洗浄槽内フィルター目詰まりが酷い場合ポンプ内部が真空状態になりメカニカルシールに摩擦抵抗が多くなり 破損して水漏れになります			
処置、作業内容			
① 乾燥樹脂フランジ交換			
② 洗浄槽内フィルター目詰まりが酷い場合循環ポンプに異常な負荷がかかるためポンプ破損につながります			
③ 定期メンテナンス実施 (HEPAフィルタ状態良好なので交換しておりません次回は交換必要です)			
特記事項			
洗浄層内部のストレーナーの目詰まり、器具等混入してますストレーナーを通過すると循環水ポンプの破損につながります			
ポンプ破損は高額な修理費が必要になりますので注意を宜しくお願いします。			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	樹脂フランジ		2		
2	定期交換部品		1セット		
3	循環水ポンプ一式		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名 _____ 印 _____

修理業者

株式会社IHIAグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者