Ⓓ 作業報告書

お得様	海岸歯科オーラルケア 様	ご承認印	
住所	千葉市美浜区高洲3-14-6		
TEL	043-307-8518	室名	ストビル2F
機種名	オートクレーブ	メーカー	エリタ
型式	BC-17 (号機)	製番	13090080
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	6751 回

作業日 20 18 年 11 月 7 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コ ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): (株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者): 廣瀬様
(注文No.)

特記事項

①管理No. 808638
②作業日 20 18
③Uコード 0488078
④⑤機種コード 11
⑥製造No. 1309008
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2
⑧故障コード 82 - 501
⑨実施SC 80
⑩技術者 29
⑪同行・応援
⑫原因・処理 1 - 9 - 1

ご依頼内容・現象
エラー25(滅菌温度高温異常)
エラー30(缶体真空異常)が発生した
(ご依頼者 様)

原因

処置
- ☐部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
- ☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☐試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・缶内ストレーナー, 温度センサー清掃
・ドアパッキン, 当り面清掃
・SDカード データ吸い出し行いました
・給水タンク フィルター, タンクキャップ確認

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 1.5 H× 1 名× 8000円		12,000
3	派遣料 名× 100 円× 12km		1,200
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6			

B

料金内

⑬A 部品代
⑭B 技術料等 16
⑮
⑯ 税別合計金額 16
消費税 1
ご請求金額 ¥ 17
納品書No. 6

お客様への伝言 フィルター 157/400
ドアパッキン 996/1000
定期メンテナンス 996/1000

サービスセンター: 千葉SC TEL
実施者: 佐藤

責任技術者	検印	入力	納品書
佐藤	長川 30.11.16 原	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者➡経理