<<客先対応報告書>>

【発生日】 2019 年 10 月 16 日　【対応日】 2019 年 10 月 16 日

【連絡元】 □モリタ(担当者:)　□ディーラー(担当者:)
□ユーザー　□その他( )

【所在地&ユーザー名】 茨城 つきむら歯科

案件No. 19015
電話受付: 尾関
現地対応: 長瀬
送り状番号:

【機種】
IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
(機番: 100008)

【症状・エラーコード】
スポット点検

【対応方法】
☑ 預かり修理 (代替機No.) メンテナンス
□ 現地対応
対応内容: □ 部品交換( )
□ その他 ( )

【運転情報】
運転回数:( )回 ※前回メンテからの運転回数
保守点検: □ 有 □ 無 □ 販売店確認
修理方法: □ 有償 □ 無償 □ 販売店確認
備考: ( )
※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】
<ICW・WD>
□ 水
□ 水&温水

<ICC・BC>
□ 生成器
(アイオニー・)
□ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
<ICW・WD>
□ 標準ラック
□ ハンドピースラック
<止水プラグ使用>
□ 有 □ 無
<SUSフィルター洗浄>
□ 有 □ 無

<ICC・BC>
□ トレー棚
□ 網バスケット

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
□ 単回使用 □ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
□ 有 □ 無

【設置場所】
□ 作業台上 □ シンク下
□ その他( )

【現地対応者コメント・所感】