(D) 作業報告書

お得意様	ふくはら歯科クリニック様	ご承認印	正 菊池 浩 池
住所	茨城県笠間市福原3080-4		
TEL	0296 73 6479	宛名	1F
機種名	オートクレーブ クラスB	メーカー	モリタ(三洋)
型式	BC-17 (号機)	製番	13100046
完了 / 継続	有料 / 無料	巡回回数	3411 回

作業日 20 18 年 11 月 15 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 ~~ポット~~ / 3 CM / 医療機器 / 区分 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): エHIエアグリテック
(支店名)
(ご担当者): 小山
(注文No.)

特記事項

①管理No. 811459
②作業日 20 18/11/15
③Uコード 029673648 79
④⑤機種コード 11 - 71
⑥製造No. 13100046
⑦保守・サービス形態 作業区分 5 - 2 - 40
⑧故障コード
⑨実施SC 76
⑩技術者 46
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象: 点検 (ご依頼者 様)

原因: ✗

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
- ☐グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
- ☑点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・ドアパッキン交換
・給水タンク下部給水管交換(クリニック様在庫分)
・装置カバー内清掃
・試運転OK

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00100460	ふたパッキン	1		4600 ~~6200~~
	給水管	1		クリニック様在庫
				16400

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		~~14800~~
2	技術料 H× 名× 円		
3	派遣料 70km× 1 名× 100 円		7000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		
6			

料金内訳

⑬A	部品代	4600 ~~6200~~
⑭B	技術料等	23,400 ~~21800~~
⑮		
⑯	税別合計金額	28000
	消費税	2240
	ご請求金額¥	30240
	納品書No.	7024

お客様への伝言

サービスセンター: つくばSC TEL 029 864 5009 実施者: 大室

責任技術者	検印	入力	納品書
大室			久保

IHIシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求