D 作業報告書

お得意様	くげぬま海岸歯科クリニック 様	ご承認印	イワタ
住所	藤沢市鵠沼海岸6-17-12		
TEL	0466-54-7886	署名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	IHIアグリテック
型式	ICW (号機)	製番	100099
完了	継続	有料	無料	運転回数	2048 回

作業日 20 19年 9月 10日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性使点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 その他 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守巡回 / 2 オンコール / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先)
(株)IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者) 小山様
(注文No.)

特記事項
前水漏れの為
旧パッキン再使用
IHI小山様 指示

①管理No. 816139
②作業日 20 190910
③Uコード 0466547886
④⑤機種コード 11 - 74
⑥製造No. 100099
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 40
⑧故障コード 01 - 999 - A
⑨実施SC 83
⑩技術者 32
⑪同行・応援
⑫原因・処理 9 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象
ICW 定期保守点検のご依頼
(ご依頼者 様)

原因

処置
☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☑各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
☐グリスアップ ☑動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☑点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

定期交換部の交換
点検表に基づく点検・整備の実施
90℃ 5分 乾燥・仕上げ 試運転
TOSI インジケーター判定合格

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	トアパッキン上	1		支給品
	トアパッキン下	1		
	DPIカーブ	2		
	プレフィルター	1		
	HEPAフィルター	1		
	ジョイントゴム	1		

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)		30,000
2	技術料	H× 名× 円	
3	派遣料	40km 名× 100 円	4000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3000
6	給油技術なし 5000		5000

科金内訳
⑬A 部品代 0
⑭B 技術料等 42,000
⑮ 0
⑯ 税別合計金額 42,000
消費税 3360
ご請求金額 ¥ 45,360

お客様への伝言

サービスセンター 神奈川SC TEL 実施者 金子

責任技術者	検印	入力	納品書
福島	長川 '19.9.17 原	小林	久保

納品書No. 5108