# D 作業報告書

| | | | |
|---|---|---|---|
| お得意様 | おちデンタルクリニック 様 | ご承認印 | |
| 住所 | 愛知県長久手 | | |
| TEL | 0561-76-5302 | 宛名 | ご依頼 様 |
| 機種型式 | JC washer | 号機 | 運転回数 回 |
| 完了 | 継続 / 有料 / 無料 | 製番 | 100159 |
| 取扱業者名 | (株)エムシーアクリテック 様 | ご担当者 | 様 |

作業日 20 18 年 5 月 29 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 オンコール / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 ロール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

(24時制で記入)

| | 月 | 日 | 時 | 分 |
|---|---|---|---|---|
| 受付時間 | | | | |
| 出発時間 | | | | |
| 到着時間 | | | | |
| 作業完了時刻 | | | | |

メモ: メーカー様了承済みの為 チェック無し

特記事項:

①管理No. ✓804929✓
②作業日 20 18 05 29
③Uコード 0561765302
④⑤機種コード 11 - 750
⑥製造No.
⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50
⑧故障コード 32 - 999 - 8
- -
⑨実施SC 63
⑩技術者 65
⑪伺行・応援 , ,
⑫原因・処理 8 - 9 - 7 - 2

ご依頼内容・現象: エラー16

原因: 再現無し

処置:
- 中村様の指示にし「温度センサー間違」の設定変更
- 温度センサー アルコール消毒
- 「90°5分」試運転

| コード | 交換部品・機材名称 | 数量 | 単価 | 金額 |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

A

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 基本・据付・点検・性検・ (見積書No. ) | | | |
| 2 | 技術料 1.5 H× 1 名× 8000 円 | | | 12000 |
| 3 | 派遣料 往55k ×1 名× 100 円 | | | 5500 |
| 4 | 宿泊費 泊× 名× 円 | | | |
| 5 | 諸経費 | | | 3000 |
| 6 | 有料資料 | | | 1820 |

B

| 料金内訳 | |
|---|---|
| ⑬A 部品代 | |
| ⑭B 技術料等 | 22320 |
| ⑮ | |
| ⑯ 税抜合計金額 | 22320 |
| 消費税 | 1786 |
| ご請求金額 | 24106 |
| 納品書No. | 1754 |

最終確認チェック: ☑傷れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作 ☐絶縁 ☐プログラム設定 ☑試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

☐別紙添付 あり なし

隣の機器のコンディション
メーカー
機種
☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
部位

サービスセンター: 名古屋SC TEL - - 実施者: 野田

| 部署長 | 検印 | 入力 | 納品書 |
|---|---|---|---|
| 倉知 | 30 | 久保 | 久保 |



エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求