Ⓒ 作業報告書

NO. 3364 P. 1/9

お得意様	右京薬科 様	ご承認印	中尾
住所	伊勢市小木町 558-1		
TEL	0596-36-5677	宛名	
機種名	WD-150	メーカー	エトエアプリテック
型式	(号機)	製番	14080141
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	4085 回

作業日 2018年11月28日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 水質測定 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): エトエアプリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 811591

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理Noにてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒397-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-278-4074
札幌SC 長野SC さくらSC 仙台川SC 大阪SC 福岡SC 秋田SC 新潟SC 千葉SC 静岡SC 神戸SC 北九州SC 仙台SC 金沢SC 埼玉SC 名古屋SC 四国SC 広島SC 郡山SC 北関東SC 群馬SC 東京SC 岐阜SC 広島SC 福島SC 郡山SC 郡山SC 東京SC 京都SC 北九州SC
滅菌・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉289-9 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒397-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
- 扉が一気に下まで開く。途中で止まらない

(ご依頼者 様)

原因
- ワイヤーの断裂(裏面向かって右側)

処置
- ☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- □各部増締め □分解・再セットアップ □各部清掃
- □グリスアップ □動作確認 □設定・プログラムの確認
- □点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- □性能検査立ち会い ☑試運転 □最終検査終了・異常なし

- ステンレスワイヤー交換(左右共)
- 槽内フィルター清掃

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T002005740	ステンレスワイヤーロープ	2	5,000	10,000

A

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No.)			
2	技術料	2 H×	1 名× 8,000 円	16,000
3	派遣料	片道 300km	1 名× 100 円	30,000
4	宿泊費	泊×	名× 円	
5	諸経費			3,000
6	有料道路			8,240

B

料金内訳	
⑬A 部品代	10,000
⑭B 技術料等	57,240
⑮	
⑯ 税別合計金額	67,240
消費税	5,379
ご請求金額 ※	72,619
納品書No.	

お客様への伝言
- 槽内フィルターが詰まると、エラー(循環水量低下)やポンプ故障の原因になります。定期的に清掃をお願いします

サービスセンター: 名古屋SC TEL 実施者: 小竹

責任技術者	検印	入力	納品書
		中森	

C 実施者→営業

2018年11月30日 13時02分 エムシーサービス(株)名古屋SC