D 作業報告書

得意先	ぜんなみデンタルクリニック 様	ご承認印	森本
住所	愛知県豊田市		
TEL	0565-89-0588	室名	
機種名	ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	IHIアグリテック
型式	IC Washer (号機)	製番	100164
完了 / 継続 / 有料 / 無料		運転回数	2344 回

作業日 20 19 年 7 月 29 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / ✓ 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / ✓ スポット / 3 CM / 医療機器 / 区分 / 特 / 非特

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / ✓ コール / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 PC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

特記事項

①管理No. ✓818966✓

②作業日 20 190729

③Uコード 0565890588

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造No. 100164

⑦保守・サービス形態 作業区分 9 - 2 - 50

⑧故障コード 32 - 208 - 1

⑨実施SC 63

⑩技術者 41

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

ご依頼内容・現象

「No2 洗浄槽満水」エラーが出た

(ご依頼者 様)

原因

排水ポンプの動作不良により、槽内の水が残った状態のまま次行程に進んだ為 槽が満水になった

処置

☑部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)

☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☐各部清掃

☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認

☐点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)

☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

・排水ポンプ交換

・試運転

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水ポンプ	1		支給

1	基本・現付・点検・性検・ (見積書No.)		
2	技術料 2.5 H× 1 名× 8,000円		20,000
3	派遣料 往復 100km× 1 名× 100 円		10,000
4	宿泊費 泊× 名× 円		
5	諸経費		3,000
6	有料道路		4,480

料金内訳

⑬A 部品代		0
⑭B 技術料等		37,480
⑮		
⑯ 税抜合計金額		37,480
消費税		2,998
ご請求金額 ¥		40,478
納品書No.		3762

お客様への伝言

サービスセンター	名古屋SC TEL	実施者	水野

責任技術者	検印	入力	納品書
倉知	長川 19.7.-1 原	小林	久保

エムシーサービス株式会社 〒387-0013長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074 お問い合せは右上の管理No.にてお願いします。

D 実施者→経理→請求

NO.650 / P.3
エムシーサービス(株)名古屋SC 2019年 8月 1日 8時48分