IM-302

クラスBオートクレーブ　BC－17点検報告書

お客様	名称 おもて歯科口腔外科クリニック 様	製造番号 1410902 04	点検実施日 2020年8月3日	ご承認印	
	住所 岡山県倉敷市	運転回数 4024	点検実施者 IAT 安田		
	納入場所 1025	サービス形態	モリタ担当部署		

計装(安全)

- [✓] 圧力計0点指示誤差

ドア

- [✓] フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- [✓] 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- [✓] フック取付け状態・動作確認
- [✓] フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- [✓] ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- [✓] ドアカバーの取り付け状態・割れ
- [✓] フック検出ユニット作動確認
- [✓] ドアロックユニット作動確認
- [✓] 蓋板のキズ・汚れ
- [✓] 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- [✓] 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- [✓] 滅菌温度センサの汚れ
- [✓] 網カゴの破損、汚れ
- [✓] 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- [✓] フッソ樹脂チューブ・継手の損傷、漏れ
- [✓] シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- [✓] 給気弁の作動状態・漏れ
- [✓] 排蒸弁の作動状態・漏れ
- [✓] 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- [✓] 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- [✓] ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- [✓] ストレーナーの汚れ
- [✓] 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- [✓] 安全弁(滅菌室)の漏れ
- [✓] 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- [✓] ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- [✓] 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- [✓] ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- [✓] ソケット他溶接割れ・漏れ
- [✓] フランジパッキン漏れ
- [✓] ヒーター取り付け状態・漏れ
- [✓] 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- [✓] 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- [✓] 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- [✓] 水漏れ・異常音の確認
- [✓] 真空到達度

給水タンク

- [✓] 給水タンクの損傷・漏れ
- [✓] 下部給水弁の漏れ
- [✓] 蓋・取っ手の損傷・割れ
- [✓] フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- [✓] タンクの汚れ・漏れ
- [✓] フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- [✓] タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- [✓] ディスプレイの色あせ・表示確認
- [✓] 電源スイッチの作動状態
- [✓] 行程表示LEDの点灯
- [✓] 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- [✓] 各基板のコネクター緩み確認
- [✓] 端子の緩み・コネクターの接続確認
- [✓] 配線の変色・損傷有無・結束状態
- [✓] 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- [✓] ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)
- [✓]

外装・設置

- [✓] 本体の水平確認・基準傾き内
- [✓] アジャスタフットの緩み・設置状態
- [✓] キズ・汚れ
- [✓] 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- [✓] 運転プログラムの確認
- [✓] 入力・出力確認
- [✓] 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- [✓] ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- [✓] エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- [—] B&Dテスト実施
- [✓] ケミカルインジケーターによる判定
- [✓] リークチェック
- [✓] キャリブレーションの実施(温度・圧力)

インジケータ貼り付け

【　　】

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部　サービスグループ
〒704-8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030