Ⓒ 作業報告書

NO. 2881 P. 1/3

お得意様	じんの歯科クリニック 様	ご承認印	神野
住所	愛知県名古屋市緑区鳴海町[illegible]		
TEL	052-879-1818	署名	
機種名	卓上型オートクレーブ	メーカー	(株)エトエアブリック
型式	BC-17 (号機)	製番	14090171
(完了) / 継続	(有料) / 無料	通販回数	2008 回

作業日 20 21 年 02 月 04 日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性検整備 / 3 性検点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 対象外 (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 / 区分 特管 / 非特管

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地調整 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 コール ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品納入 / 75 下見 / 77 PC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

収級業者(請求先): (株)エトエアブリック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 831722

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
M エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-275-0720 FAX 026-273-4074
札幌SC 長野SC つくばSC 群馬川SC 大阪SC 福岡SC 長崎SC 秋田SC 長岡SC 千葉SC 静岡SC 福戸SC 岡山SC 鹿児島SC 東京SC 金沢SC 新潟SC 新宮南SC 松江SC 広島SC 仙山SC 北関東SC 富士山C 東京SC 宗賀SC 北九州SC 浦和SC 東京SC 東京SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器専洗浄・滅菌テスト
M 滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉290-9 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0018 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
①エラー10(蒸気発生器内高温異常)が出る。
②エラー30(缶体真空異常)が出る。
(ご依頼者 様)

原因
①給水タンクキャップ及び給水ポンプの劣化が考えられます。
②真空ポンプの劣化の為。

処置
☑部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
☐各部増締め ☐分解・再セットアップ ☑各部清掃
☐グリスアップ ☐動作確認 ☐設定・プログラムの確認
☐点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
☐性能検査立ち会い ☑試運転 ☐最終検査終了・異常なし

御見積書提出分作業。
給水タンクキャップ及び給水ポンプ交換
真空ポンプ交換
缶内、給水タンク、排水タンク清掃実施。
試運転

お客様への伝言
給水タンクにセメントの付着が見られました。気をつけて使用して頂く様にお願い致します。

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
T00101990	給水ポンプ	1		19,200
T00101420	真空ポンプ	1		62,000
T00102600	給水タンクキャップ組	1		6,200

1	基本・据付・点検・性検・ (見積書No. 00030)		
2	技術料 2 H× 1 名× 8,500円		17,000
3	派遣料 往復分 4km× 1 名× 100 円		6,400
4	~~宿泊費 泊× 名× 円~~ 入替費		17,000
5	諸経費		3,000
6	有料道路		1,740

料金内訳

⑬A 部品代	87	400
⑭B 技術料等	45	140
⑮		
⑯ 税抜合計金額	132	540
消費税	13	254
ご請求金額 ¥	145	794
納品書No.		

サービスセンター	実施者
名古屋SC TEL	中山

責任技術者	検印	入力	納品書

C 実施者→営業

2021年 2月12日 15時30分 エムシーサービス(株)名古屋SC