管理 No.　210315

点検・修理報告書

発行日：　2021年9月23日

	IC Clave		
作業年月日	2021年9月2日	作業時間：　8　Hr	
顧客名	伝馬歯科　様	TEL：　052-671-1032	
所在地	愛知県名古屋市熱田区伝馬1-6-5	ご担当　様	
販売店	㈱中央歯科産業	ご担当　様	
納入年月日	2021　年　3　月　16　日	保証期間　内 ■　外 □	付属品
作業区分	保守点検 □　総合点検 □　年　回目	定期点検ｼｰﾙ記入 □	
出張・引取	修　理 ■　点検のみ □　その他 □	修理表示貼付 □	

装置情報	製造番号：　300159	運転回数：　390回	

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・機体下部より水漏れあり。

原因

・ドアパッキンの劣化とハンドルの固さが緩いために、ドアのシール部から水漏れしておりました。

処置、作業内容

・ドアパッキンを交換しました。

・ドアハンドルの調整をいたしました。

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ドアパッキン		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償　(2. 無償)

部品代 合計	
技　術　料	
出　張　料	
合計	

お客様ご確認署名欄　　年　月　日

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

ご署名　　印

修理業者　株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/09/23 池	小 '21/09/23 山	三 '21/09/23 宅

Ver.3.1