IM-302

クラスBオートクレーブ　BC－１７点検報告書

モリタ用
作業者用
IHIアグリテック用

お客様	名称	ごとう歯科 様	製造番号	13100073	点検実施日2021/5/27	ご承認印	
	住所	京都府京都市山科区小山北構町33-1	運転回数	1264/2191	点検実施者IHIアグリテックサービス		
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署		

計装（安全）

- [レ] 圧力計0点指示誤差

ドア

- [レ] フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
- [レ] 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
- [レ] フック取付け状態・動作確認
- [レ] フックバネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
- [レ] ビス・ナット・ホーローセット増し締め
- [レ] ドアカバーの取り付け状態・割れ
- [レ] フック検出ユニット作動確認
- [レ] ドアロックユニット作動確認
- [レ] 蓋板のキズ・汚れ
- [レ] 開閉ハンドルの損傷確認

缶体

- [レ] 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- [レ] 滅菌温度センサの汚れ
- [レ] 網カゴの破損、汚れ
- [レ] 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- [レ] フッソ樹脂チューブ･継手の損傷、漏れ
- [レ] シリコンチューブ・継手の損傷、漏れ
- [レ] 給気弁の作動状態・漏れ
- [レ] 排蒸弁の作動状態・漏れ
- [レ] 真空・乾燥弁の作動状態漏れ
- [レ] 滅菌弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- [レ] ドレン弁の作動状態・漏れ（3方弁）
- [レ] ストレーナーの汚れ
- [レ] 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- [レ] 安全弁（滅菌室）の漏れ
- [レ] 安全弁（蒸気発生器）の漏れ
- [レ] ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- [レ] 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- [レ] ラジエターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- [レ] ソケット他溶接割れ・漏れ
- [レ] フランジパッキン漏れ
- [レ] ヒーター取り付け状態・漏れ
- [レ] 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- [レ] 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- [レ] 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- [レ] 水漏れ・異常音の確認
- [レ] 真空到達度

給水タンク

- [レ] 給水タンクの損傷・漏れ
- [レ] 下部給水弁の漏れ
- [レ] 蓋・取っ手の損傷・割れ
- [レ] フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- [レ] タンクの汚れ・漏れ
- [レ] フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- [レ] タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- [レ] ディスプレイの色あせ・表示確認
- [レ] 電源スイッチの作動状態
- [レ] 行程表示LEDの点灯
- [レ] 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- [レ] 各基板のコネクター緩み確認
- [レ] 端子の緩み・コネクターの接続確認
- [レ] 配線の変色・損傷有無・結束状態
- [レ] 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- [レ] ヒーター配線の緩み・変色有無（ボイラー・乾燥）
- [ ]

外装・設置

- [ ] 本体の水平確認・基準傾き内（現地設置）
- [ ] アジャスタフットの緩み・設置状態（現地設置）
- [レ] キズ・汚れ
- [レ] 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- [レ] 運転プログラムの確認
- [レ] 入力・出力確認
- [レ] 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- [レ] ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ（点検時交換）
- [レ] エアーフィルターのつまり、汚れ

性能評価

- [ ]
- [レ] ケミカルインジケーターによる判定
- [レ] リークチェック
- [ ]

インジケータ貼り付け

【　　】

運転確認
合 ・ 否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 （名称・型式）	数量
ドアパッキン	1

株式会社IHIアグリテック
環境プロジェクト部　サービスグループ
〒704-8122　岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL：086-944-6528
FAX：086-942-9030