Ⓒ 作業報告書

得意様	むらとみ歯科 様	ご承認印	
住所	長崎県西彼杵郡長与町北陽台7-2-1		
TEL	095-865-6480	署名	
機種名	① クラスB オートクレーブ ② ウォッシャーディスインフェクター	メーカー	モリタ(IHIアグリテック)
型式	① IC Clave (　号機) ② IC Washer	製番	① 100251 ② 100220
完了 ✓	継続 有料 無料	巡回回数	② 937 回

作業日 2019年10月18日

保守形態: 1 保守契約 / 2 性能点検 / 3 性能点検 / 4 点検整備 / 5 点検 / 9 [illegible] (摘要✓)

サービス形態: 1 保守期間 / 2 スポット ✓ / 3 CM / 医療機器 3 区分 / 特 / 非

作業区分: 00 製品販売 / 10 納入設置 / 11 現地製造 / 20 定期点検 / 30 性能検査 / 40 点検 / 50 [illegible] ✓ / 60 撤去移設 / 70 PR / 72 取扱説明 / 73 改造 / 74 部品組入 / 75 下見 / 77 FC / 80 アフター / 90 その他

受付 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

取扱業者(請求先): IHIアグリテック
(支店名)
(ご担当者)
(注文No.)

管理No. 819125

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。
なお、不明な点がございましたら、上欄の管理No.にてお問い合せ下さい。

医療機器の修理・点検(医療機器修理業許可取得)・販売
エムシーサービス株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3171-5 TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074
長野SC 長野北SC 千曲SC 飯田SC 大阪SC 関西SC 松山SC 金沢SC 福井SC 静岡SC 新潟SC 長崎SC 仙台SC 盛岡SC 宇都宮SC 名古屋SC 岐阜SC 四日市SC 近畿SC 福山SC 広島SC 高知SC 福岡SC 熊本SC 鹿児島SC 那覇SC 郡山SC 東京SC 横浜SC 京都SC 北九州SC
洗浄・滅菌業務委託・医療機器等洗浄・滅菌テスト
滅菌センター 〒386-0002 長野県上田市住吉280-8 TEL 0268-27-2230 FAX 0268-27-2250
福祉用具レンタル・販売・住宅リフォーム
CARE メディカルケア株式会社 〒387-0013 長野県千曲市小島3172 TEL 026-273-4115 FAX 026-273-4116

ご依頼内容・現象
① エラー12・14発生に伴う引取修理
② 洗剤ホルダーに置いていると、ミルク(仕上剤)が槽内に入り込んでしまう。 (ご依頼者 様)

原因
① 詳細は別紙点検修理報告書を参照下さい
② 洗剤ポンプチューブ潰れの為、サイホン現象(落差)にて洗剤が槽内に流れ込んでいた。

処置
- ☐ 部品交換(右記部品一覧を参照して下さい)
- ☐ 各部増締め
- ☑ 分解・再セットアップ
- ☐ 各部清掃
- ☐ グリスアップ
- ☑ 動作確認
- ☑ 設定・プログラムの確認
- ☐ 点検表に基づく点検整備(別紙点検表を参照して下さい)
- ☐ 性能検査立ち会い
- ☑ 試運転
- ☑ 最終検査終了・異常なし

② 洗剤ポンプチューブ交換。洗剤を正規な位置(洗剤ホルダー)に戻し、30分程度、様子見。
→ 槽内への漏れ込みなし。→OK。

お客様への伝言

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
ICW	洗剤ポンプチューブ	2		
	上段ラックゴムブッシュ	1		

1	基本・据付・点検・性検・	(見積書No. H770112)		
2	技術料	H×	名×	円
3	派遣料	往復470km	名×	円× 1回 2回,2名料金
4	宿泊費	1泊×	名×	円
5	諸経費	精製水代他 高速料		
6				

200,000

料金内訳

⑬ A 部品代	
⑭ B 技術料等	200,000
⑮	
⑯ 税抜合計金額	200,000
消費税	20,000
ご請求金額	220,000

サービスセンター	実施者
北九州 TEL	久岡

責任技術者	検印	入力	納品書

納品書No.

C 実施者➡営業

2019 11/01 23:30 FAX 0932845501 エムシーサービス 0004/0004