

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX (086)942-9030

NO. 00000

お客様	名称	比良野歯科 様	製造番号	100042	確認	
	住所・TEL	香川県高松市木太町2063	納入日	2015年11月11日 2015年11月9日		
	モリタ・営業所・担当TEL	株式会社モリタ 大阪本社営業部 佐治 様	納入検査 会社・実施者	エムシーサービス株式会社 岡山サービスセンター 西村 株式会社IHIシバウラ 富田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ			運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	右側隙内50mm → 5mm		

備考	数量	
ストレーナー	2個 1個	50HZ付属品
オリフィス	1個	



株式会社IHIシバウラ

環境事業部 環境サービスGL

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-16528

FAX086-942-9030



IC ClaveクラスBオートクレーブ設置報告書

お客様	名称 比良野歯科 様	製造番号 100012	ご確認	
	住所 香川県高松市木太町2063	納入検査実施日 2015年11月10日 2015年11月9日		
	納入場所 比良野歯科 様	納入検査実施者 エムシーサービス株式会社 岡山サービスセンター 西村 株式会社IHIシバウラ 富田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	フック検出ユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	蓋板のキズ・汚れ		✓	USBソケットの反応・汚れ
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無		外装・設置	✓
	✓	滅菌温度センサの汚れ			
	✓	網カゴ、破損汚れ	✓		本体の水平確認・基準傾き内
	✓	缶内ストレーナーの損傷・汚れ	✓		アジャスタフットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの損傷・漏れ	制御		✓
	✓	下部給水弁の漏れ		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	蓋・取っ手の損傷・割れ	性能評価	✓	運転プログラムの確認
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	入力・出力確認
排水タンク	✓	タンクの汚れ・漏れ	その他	✓	B&Dテスト実施
	✓	フロートスイッチの作動状態・汚れ		✓	リークチェックテスト
<					

備考			