

点検・修理報告書

管理 No. 20180267
発行日: 2018年 3 月 16 日

機種/型式	ウォッシャーディスペンクター - Ic Washer		
作業年月日	2018 年 3 月 16 日		作業時間: 1.5 Hr
顧客名	田中 歯科	様	TEL:
所在地	兵庫県尼崎市塚口町 4-12-9		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100202	運転回数: 426	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
ドア開放異常 No.10			
原因			
ドアリミットスイッチの位置ズレ			
処置、作業内容			
ドアリミットスイッチの調整 単独運転確認			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

30 年 3 月 16 日

ご署名 中西佑丹 印

修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者 作業者

