

平成29年12月13日
(T-00727-3)

御 見 積 書

株式会社 I H I アグリテック 御中

下記の通り御見積申し上げます

納 期	平成29年12月末
納品場所	貴社
有効期限	30日
支払条件	従来通り

チヨダエレクトリック株式会社
長野県千曲市大字新田124
営業部 田中 知光
TEL : 026-214-1802
FAX : 026-272-5737

承認印	担当印
	

御見積金額 ￥151,000-

上記見積金額の消費税は別途です。

品 名 / 仕 様	数 量	単 価	金 額
1. WD-150修理	1 式		151,000
(S/N 14070116 てらさか歯科様)			
* 内訳			
・プロアファン 1個 ¥5,900.- (ヒューズ込)			
・ジョイントエルボ 2個 ¥8,200.- (組立品)			
(見積工数・検査工数・修理工数・管理費等)			
・上記部品交換後、出荷検査実施。			
異常無し			
税抜合計			151,000
消費税			12,080
税込合計			163,080

備考

1. 送料は本御見積書に含まれております。

修理報告書(お客様用)

管理 No.

発行日：平成 29年 10月 5日

顧客名 (株)IHシパウラ		製品名 ウォッシャー・デイスインフェクター		ユニット名	
(部署) てらさか歯科医院	ご担当 様	型式名 WD-150		ユニット型	
所在地 〒 TEL		製造No.14070116		ユニットNo.	
販売店 様	受付 年 月 日	担当	納入 年 月 日		
店所名 様	完了 年 月 日	担当	保証期間 内□ 外□		
障害状況(症状・条件等を記載)			発生頻度 常時□ 頻発□		
・洗剤供給異常エラーで入れ替え洗剤ポンプ回らない			時々□ 一度□		
・単独運転を確認したところ扉も開かない			再現せず□		
・乾燥ヒーターファンも回らない			付属品 有り□ ()		
・コントロール基盤を交換してリセットしたが1回は正常に稼働したが2回目以降は同じ症状でエラーがでる			無し□		
修理見積 期日:10月13日(金)			添付資料 有り□ ()		
			無し□		
修理内容(障害箇所・処置内容を記載)			障害分類	処置分類	点数
乾燥ヒーターファン交換 - 故障					
安全性試験結果: OK					
交換部品名称及び定格	数	単価	小計	点検技術料	分類 ¥
				施術料	点/H ¥
				出張料	点 ¥
				部品費	計 ¥
				梱包運送費	片道□ 往復□ ¥
				宿泊費	¥
				諸経費	¥
				合計金額	¥
				有償□ 無償□	売上¥
				売上票No.	
記事 上記金額には消費税が含まれていません。					
品質管理欄			発行元 田中	修理時間 H	
			保守区分 保守点検	責任技術者	検査者
			出張保守 □	北沢	森山
			引取拠点 □	2017.12.7	2017.12.7
			引取工場 □	2017.10.26	

チヨダエレクトリック株式会社

(帳票75B-4 1/2)

・長野県千曲市八幡4601-3

・長野県千曲市新田 124

TEL: 026-273-1818

TEL: 026-273-1800

器具除染用洗浄機 WD-150点検報告書

お客様用

お客様	名称	てらさか歯科医院 様	製造番号	14070116	点検実施日	2018 年1月12日	承認印	
	住所	愛媛県大洲市長浜甲405-3	運転回数	1301				
	納入場所	同上	サービス形態		モリタ担当部署	(株)モリタ 大阪本社 様		

ドア機能

- ☒ 開閉動作確認
- ☒ ドアパッキン目視点検
- ☒ ドアフックの掛かり・締め付け量確認
- ☒ ドア締め付けスイッチ作動確認
- ☒ インターロック動作確認
- ☒ テンションスプリングの取付け状態・伸び
- ☒ ドアパネルの取付け状態・キズ
- ☒ ドアヒンジの動作
- ☒ ドア緊急時開放スイッチ機構確認
- ☒ ドア開放スイッチON時の開放状態

洗剤ポンプ

- ☒ 洗剤レベルセンサ配線、配管取付
- ☒ 洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ
- ☒ ポンプチューブの潰れ・漏れ
- ☒ ローラーポンプの動作確認
- ☒ 流量計の検出状態
- ☒ 洗剤投入の確認
- ☒ 洗剤レベルセンサーの作動確認

乾燥ユニット

- ☒ 乾燥ファンの取り付け状態
- ☒ 乾燥ファンの作動状態・異音
- ☒ 乾燥ヒーターの取り付け状態・配線の劣化
- ☒ プレフィルターの汚れ
- ☒ メインフィルターの汚れ(HEPAフィルター)

配管系

- ☒ ストレーナーの清掃(給水・給湯)
- ☒ 外部給水・給湯配管の継手の損傷・漏れ
- ☒ 外部排水継ぎ手・ホースの漏れ
- ☒ 給水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環回路配管(ホース)の取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 給湯弁の作動状態・漏れ
- ☒ RO水弁の作動状態・漏れ
- ☒ 水位圧力スイッチ・センサーの取り付け状態・漏れ
- ☒ 給水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水タンクの取り付け状態・漏れ
- ☒ 凝縮期の取り付け状態・漏れ
- ☒ 乾燥エア回路逆支弁の作動状態・漏れ

ポンプ

- ☒ 循環ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 循環ポンプの作動状態・異音
- ☒ 防振ゴムの取り付け状態・劣化
- ☒ 排水ポンプの取り付け状態・漏れ
- ☒ 排水ポンプの作動状態・異音

洗浄槽

- ☒ キズ・凹み・溶接部の亀裂・割れの有無
- ☒ 槽内LEDが各工程色で点灯している
- ☒ 洗浄アームの回転確認・ベアリング磨耗状態
- ☒ 洗浄アームの変形・損傷確認・つまり清掃
- ☒ ラック接続ゴムブッシュのヘタリ・漏れ
- ☒ 排水口フィルターの汚れ・詰まり
- ☒ 加温ヒーターの汚れ・損傷・変形
- ☒ ヒーター過昇防止器の取り付け状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(加温・乾燥)
- ☒ SDカードの書き込み確認

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルター(プレ)のつまり・汚れ
- ☒ エアフィルター(メイン)のつまり・汚れ
- ☒ 洗剤ポンプチューブ

性能評価

- ☒ インジケーターによる残渣判定(TOS1)

運転確認	
(合)	否

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

交換部品 (名称・型式)	数量
HEHAPフィルター	1
入口フィルター	1
扉パッキンL=1500	1
扉パッキンL=500	1
DP1チューブ (洗剤チューブ)	2

株式会社IHIアグリテック

環境プロジェクト部 サービスグループ

〒804-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL:086-944-6528

FAX:086-942-9030