

点検・修理報告書

機種/型式	ウォッシャー・ディスペンサー WD-150		
作業年月日	2018 年 2 月 7 日		作業時間: 2 Hr
顧客名	かわさき 歯科医院 様	TEL:	
所在地	大阪府寝屋川市東大田町 11-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2014 年 4 月 25 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 131 00038	運転回数: 1341	運転回数リセット: ☐ 実施 ☒ 未実施
------	-----------------	------------	---

不具合状況、依頼内容、異常履歴

、水漏れ
、エラー8 循環水圧低下

原因

上段ラックが奥まで入らなかった。
水漏れの再現はなし

処置、作業内容

オーバーフローのプレート取外し

特記事項

後日、オートクレーブ返却時にWD-150の再確認を行います。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	ゴムフラッシュ		2		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

医療法人 かわさき 歯科医院
理事長 河崎 真也



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

