

点検・修理報告書

管理 No. 20181927

発行日: 2018年 10月 2日

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer	
作業年月日	2018 年 9 月 26 日 作業時間: 4 Hr
顧客名	松木歯科医院 様
所在地	高知県高知市愛宕町
販売店	ご担当 様
納入年月日	年 月 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100142	運転回数: 1448	タッチパネルVer. 01.08 CPU Ver. 001014
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
① 熱水消毒運転中にドアが開き、タッチパネルがモリタロゴから変わらず 洗剤、仕上剤ポンプの運転が入った状態になった。			
原因			
① ドア下部左側より水漏れをおこしSDカードスロット基板に侵入してショートをおこし暴走をおこした。			
処置、作業内容			
① SDカードスロットを交換、防滴シート取付			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	SDカードスロット		1		
2	防滴シート		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

H30年 10月 16日

ご署名 松木宏真 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
	桐野